

NOUVEAU LOGICIEL 1.11.2 POUR TÉLÉMÈTRE LASER PD-C & PD-CS


La version 1.11.2 du logiciel pour PD-C & PD-CS vous offre de nombreuses nouveautés :

- **Calcul de surface** («fonction peintre »);
- **Format de rapport modifiable pour l'exportation** (format.rtf);
- **Améliorations de la ergonomie d'utilisation** (par ex. nouvelle fonctionnalité «Déplacer» et «Effacer»).

NOUVELLES FONCTIONS

1. «Surface de peinture» - nouveau calcul de surface


Vous pouvez maintenant calculer la superficie totale d'un mur en additionnant les dimensions linéaires et en les multipliant par une mesure de hauteur. Il en résulte une amélioration importante des processus de travail, en particulier dans le domaine de la construction intérieure.



1. Mesurez la longueur de la pièce (n'importe quel nombre) ;
2. Mesurez la hauteur de la pièce ;
3. Surface totale.


2. Nouveau format de données modifiable pour l'exportation (.rtf)

Grâce au format **.rtf**, vous pouvez maintenant faire des commentaires et des modifications de texte après l'exportation des données de mesure. Le fichier .rtf peut être ouvert avec **n'importe quel logiciel de traitement de texte**, par exemple Microsoft Word 2010-2016 ou Libre Office 5+.




AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT

1. Vous avez maintenant la possibilité de **déplacer** plusieurs **résultats de mesure** d'un projet à un autre.



1. Menu Déplacer/Effacer dans en haut à gauche ;
2. Sélectionnez «Déplacer» ;
3. Sélectionnez les mesures que vous voulez déplacer vers un autre projet ;
4. Confirmez ;
5. Sélectionnez le projet dans lequel les mesures doivent être déplacées ;
6. Confirmez pour déplacer définitivement la sélection.

2. Vous avez maintenant la possibilité **d'effacer** plusieurs **résultats de**



1. Menu Déplacer/Effacer en haut à gauche ;
2. Sélectionnez «Effacer» ;
3. Sélectionnez les mesures que vous voulez effacer ;
4. Confirmez pour effacer définitivement la sélection.

3. Vous pouvez maintenant aussi utiliser le **bouton de mesure** du matériel pour **capturer** des images dans l'application de l'appareil photo.
4. Maintenant, vous pouvez exporter jusqu'à **2 000 résultats de mesure** au lieu de seulement 200 comme auparavant.

COMMENT INSTALLER LE LOGICIEL SUR VOS APPAREILS

PD-CS par WiFi

1. Le PD-CS doit être chargé à plus de 50% ;
2. Créez une connexion par Wi-Fi ;
3. Allez dans *Paramètres > Paramètres appareil* ;
4. Cliquez sur *Mise à jour supplémentaires* ;
5. Suivez les instructions figurant à l'écran du PD-CS.

PD-C et PD-CS par câble

1. Assurez-vous que votre ordinateur possède des droits Admin pour installer des logiciels ;
2. Téléchargez le logiciel *Hilti PD-C Updater* sous le lien www.hilti.com/updatePDC ;
3. Installez le logiciel *Hilti PD-C Updater* sur votre ordinateur ;
4. Connectez le PD-C/PD-CS et l'ordinateur par câble USB ;
5. Démarrez le PD-C/PD-CS et le logiciel *PD-C Updater* ;
6. En cas de nouvelle version, cliquez sur *Télécharger* ;
7. Suivez les instructions à l'écran.

