

# LA PLATEFORME DE BATTERIE NURON

Le portefeuille de solutions pour les chantiers sans aucun câble

Montage	Burinage	Perçage	Vis	Ancrage et vissage	Sertissage et pressage	Couper, scier et broyer	Mesures, éclairage et autres	
RT 6-A22 SD 5000-A22 BX 3-22 HDE 500-22 CD 4-22	TE 500-22 TE 2000-22	TE 2-22 TE 30-22 TE 4-22 TE 60-22 TE 6-22	SF 4(H)-22 SF 6(H)-22	SID 4-22 SID 6-22	SIW 4AT-22 SIW 6-22 SIW 8-22	NPR 19-22 NUN 54-22 NPR 32-22 NPR 32 P-22 NPR 32 XL-22 NCR 60 D-22 NCR 120-22	NCT 25S-22 NCT 45S-22 NCT 53C-22 NCT 85 C-22 AG 4S-22 AG 5D-22 AG 6D-22 GPB 6X-22 SPN 6-22 SSH 6-22 SC 5ML-22 SC 4WL-22 SC 30WR-22 GTB 6X-22 GFB 6X-22 GDG 6-22 SB 4-22 DSH 600-22 SCO 6-22 SR 4-22 SR 6-22 SJT 6-22	SL 2-22 SL 6-22 VC 5-22 VC 10-22 DWP 15-22 R 6-22 NMX 6-22 NCV 4-22 NCV 10-22



■ Métal   
 ■ Bois   
 ■ Maçonnerie   
 ■ Béton   
 ■ Cloisons sèches   
 ■ Autres



# NURON: OUTILS SANS FIL - ACCUS - CHARGEURS

AG 4S-22		■	■■■■	■■■■	■■■■	■■
AG 5D-22		■	■■■■	■■■■	■■■■	■■
AG 6D-22		■	■■	■■■■	■■■■	■■
DSH 600-22		-	-	■	■■■■	■■■■
GDG 6-22		■■	■■■■	■■■■	■■	■
GFB 6X-22		■■	■■■	■■■■	■■	■
GPB 6X-22		■■	■■■■	■■■■	■■	■
GTB 6X-22		■■	■■■■	■■■■	■■	■
SB 4-22		■■	■■■■	■■■■	■■	■
SC 30 WR-22		■	■■	■■	■■■■	-
SC 5 ML-22		■	■■■■	■■■■	■■	■■
SC 4WL-22		■	■■■■	■■■■	■■	-
SCO 6-22		■■	■■■■	■■■■	■■	■
SSH 6-22		■■	■■■■	■■■■	■■	■
SPN 6-22		■■	■■■■	■■■■	■■	■
SR 4-22		■■	■■■■	■■■■	■■	■
SR 6-22		■	■■■■	■■■■	■■■■	■
SJT 6-22		■■	■■■■	■■■■	■■	■

SF 4-22		■■■	■■■	■■	■	■
SF 4H-22		■■■	■■■	■■	■	■
SF 6-22		■	■■	■■■	■■	■
SF 6H-22		■	■■	■■■	■■	■
SID 4-22		■■■	■■■	■■■	■■	■■
SID 6-22		■■■	■■■	■■■	■■	■■
SIW 4AT-22		■	■■■	■■■	■■	■
SIW 6-22		■	■■■	■■■	■■	■
SIW 8-22		■	■■	■■■	■■■	■
SL 2-22		■■■	■■■	■■■	■■■	■■
SL 6-22		■■	■■■	■■■	■■■	■■■
R 6-22		■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
SD 5000-22		■■■	■■	■	■	■
RT 6-22		■■	■■	■■■	■	■
NCR 120-22		■■■	■■	■■	■■	■
NCR 60 D-22		■■■	■■	■■	■■	■
NCT 25 S-22		■■■	■■	■■	■■	■
NCT 45 S-22		■■■	■■	■■	■■	■
NCT 53 C-22		■■■	■■	■■	■■	■
NCT 85 C-22		■■■	■■	■■	■■	■

NPR 19-22		■■■	■■	■■	■■	■
NPR 32 P-22		■■■	■■	■■	■■	■■
NPR 32 XL-22		■■■	■■	■■	■■	■
NPR 32-22		■■■	■■	■■	■■	■
NUN 54-22		■■■	■■	■■	■■	■
TE 2-22		■■	■■■	■■■	■■	■
TE 4-22		■	■■■	■■■	■■	■
TE 6-22		■	■■■	■■■	■■	■
TE 30-22		■	■	■	■■■	■■
TE 60-22		■	■	■	■■	■■■
TE 500-22		■	■	■	■■	■■■
TE 2000-22		-	■	■	■■	■■■
VC 5-22		■■	■■	■■■	■■	■
VC 10-22		-	-	■	■■■	■■
DWP 15-22		■■	■■■	■■■	■■■	■■■
BX 3(-L)-22		■■	■■■	■■	■	■
BX 3-ME-22		■■■	■■	■■	■	■
CD 4-22		■■	■■	■■■	■	■
HDE 500-22		■■■	■■	■■	■	■

NMX 6-22		■	■■	■■	■■■	■■
NCV 4-22		■	■■	■■■	■■■	■
NCV 10-22		-	■	■■	■■■	■■

- Convient parfaitement, batterie principale
- Convient bien, sans être idéal (par ex., trop lourde, faible autonomie)
- Utilisation déconseillée, sauf dans des circonstances exceptionnelles
- Cette combinaison ne peut pas être utilisée

C4-22		■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
C6-22		■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
C8-22		■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
IC CDM-22		■■■	■■■	■■■	■■■	■■■